

ОБОБЩЕННЫЙ АКТ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ

объекта с массовым пребыванием граждан и его проверки на предмет антитеррористической защищенности, технической укреплённости и оснащённости средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации

«24» ноября 2014 г.

г. Прокопьевск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10», ул. Революции, 67

Руководитель Грегание Ирина Ивановна

Комиссия в составе:

Представитель объекта:

Представитель Прокопьевского филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской области: инспектор группы организации службы отдельного батальона полиции Прокопьевского филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской области Замотаева С.А. провела инспектирование объекта на предмет антитеррористической защищённости объекта, надёжной технической укреплённости и оснащённости средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации. В ходе проведенного инспектирования было установлено:

1. Организация охраны объекта (полиция, ведомственная, частная)

Объект занимает отдельно стоящее 2 этажное здание. В здании имеется один основной и 3 дополнительных эвакуационных выходов. Выходы обозначены световыми табло. Графические указатели путей эвакуации и поэтажные планы эвакуации в наличии. Доступ к запасным выходам свободный. Территория объекта ^{не} огорожена металлической оградой, выполненной из металлических прутьев высотой — метра. Въезд на территорию ограничен воротами. Пропускной режим в здание осуществляется дежурным из числа персонала. Журнал учета посетителей ведется. В почное время объект охраняется одним нелицензированным сторожем. Обход территории осуществляется. Журнал обхода ведется.

Паспорт безопасности объекта и инструкции персоналу по действиям при ЧС разработаны и утверждены. Учебные тренировки по действиям при ЧС проводятся регулярно. Имеются план и акты по результатам проводимых тренировок.

2. Техническое состояние объекта и средств охраны:

Объект оборудован автономной охранно-пожарной сигнализацией. Имеется система звукового оповещения при ЧС. Объект оборудован кнопкой экстренного вызова наряда полиции. Система видеонаблюдения отсутствует: — наружных и — внутренних камер выведены на пост дежурного. Видеоархив — — дней.

3. По выявленным замечаниям рекомендовано выполнить следующие мероприятия:

1. Оборудовать объект системой видеонаблюдения

Члены комиссии:

С.А.Замотаева

Представитель объекта:

Грегание Ирина Ивановна
(подпись)

Печать